

学校再開 子供や自転車などが…活動期に入ります
注意して走行しましょう

子ども、自転車、散歩…住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

『バック』は、
歩くスピード（4km/h）よりも遅く、『慎重』に

重機・トラクターの積み降し時は、
地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう

バックで坂道を下っていた

1メートル下に転落、軽乗用車の下敷きになり、死亡
車外に投げ出され、下半身が前輪付近の下敷きになっていた

2020/6/9(火) 15:39

8日午前9時15分ごろ、徳島県の市道で、近くの男性（65）が軽乗用車の下敷きになっているのを近所の女性が見つけた。男性は全身を強く打ち、外傷による出血性ショックにより、死亡が確認された。警察によると、男性は自宅近くの私道の坂道をバックで下っていたところ、何らかの原因で約1メートル下の市道に転落。車外に投げ出され、発見時は下半身が右前輪付近の下敷きになっていた。

栗山 トラクターが横転

運転席に閉じ込められ、男性死亡

2020年06月09日 19時59分

9日午後3時すぎ、栗山町の私有地の山林でトラクターが斜面で倒れて、運転していた作業員の男性（72）が運転席の中に閉じこめられているのを別の作業員を見つけました。男性はまもなく駆けつけた消防に救助されましたが、その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。当時、男性はトラクターに乗って、ほかの作業員とともに伐採した木材を運び出す作業をしていたということです。警察は、男性が作業中に操作を誤ってトラクターが倒れたとみて、事故の状況を詳しく調べています。