

子供や自転車などが…活動期に入ります、注意して走行しましょう

子ども、自転車、散歩…住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

敷き鉄板の積み降し作業時
ユニック作業に注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと

信号のない交差点、相手が「一時停止」でも、
「停まらないかもしれません」、
「徐行」しましょう

クレーンで鉄板を移動中、落下

作業員に当たり、重傷

2020/6/20(土) 19:46

20日午前11時半ごろ、兵庫県の鉄工所で、重さ約1トンの鉄板がクレーンから落下し、クレーンを操縦していた男性作業員(45)の足に当たった。右大腿骨を折る重傷。警察によると、鉄板は長さ4.4メートル、幅2メートルで、クレーンで吊って移動中に約50センチの高さから落下したという。

北見 信号のないT字路交差点

自転車の男性 ワンボックスカーにはねられ死亡

2020年06月20日 18時40分

20日午前11時半すぎ、北見市中央三輪の市道の交差点でワンボックスカーが自転車をはねました。この事故で自転車に乗っていた男性(78)が死亡しました。現場はT字路の交差点で信号機はなく、自転車が交差点に進入したところ右から来たワンボックスカーにはねられたということです。警察は、車を運転していた51歳の男性から事情を聞き、事故の原因を調べています。