

ドライバーへの「マスク着用」の徹底

作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行きましょう

「日没前後」は、「昼間」の4倍の事故発生

◇登下校時間は、最も危険な時間帯！ スピード落として、細心の注意◇

子ども、自転車、散歩…住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

バックは、「3秒バック」で、「1秒止まる」

一時停止は、「3秒停止」

◇左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！◇

◇右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！◇

◇信号変わり目 対向の直進車が！…止まらず、来る『かもしれない』！◇

◇構内事故のほとんどは、止まっている物に衝突◇

バック発進前に、車を降りて、後方の確認を！

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

- 積み降り作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう

敷き鉄板の積み降り作業時 ユニック作業に注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対…入らないこと

函館 荷降ろしで停車中のトラックに…追突

乗用車を運転していた86歳女性死亡

◇『積み降ろし作業中』、『ハザードランプ』の点灯◇

2020/7/6(月) 17:13

6日正午すぎ、函館市若松町の市道で、乗用車が道路の左端に停車中のトラックに追突し、乗用車を運転していた女性(86)が死亡しました。当時、トラックの後部では、運転手がプロパンガスの荷下ろしをしていましたが、事前に気付き、逃げて無事でした。

トンネル内 トレーラー事故で2車線ふさぐ

運転手、車外に放り出され、意識不明の重体

トンネル内の側壁に複数回衝突した後、2車線をふさいで停止

トレーラーは、積み荷を降ろした後、会社に戻る途中だった

◇『荷降ろし後』…気のゆるみ、『漫然運転』注意◇

2020/7/6(月) 12:13

6日午前10時10分ごろ、兵庫県のトンネル内で、「トレーラーが事故をしている」と110番があった。トレーラーが2車線をふさいでおり、通行止めとなっている。高速隊によると、トレーラーはトンネル内の側壁に複数回衝突した後、2車線をふさいで停止した。50代ぐらいの男性運転手が車外に放り出され、意識不明の重体。トレーラーは淡路島内で積み荷を降ろした後、会社に戻る途中だったという。

早朝4時 中央分離帯に衝突したトラックに、 後続のトラック、突っ込む

東名高速で、5台絡む事故 男性3人がケガ

◇前方で…何が起るかわかりません 車間距離を十分にとりましょう◇

◇目ががゆいは眠気のサイン 運転時の休憩は2時間ごとに◇

◇2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命◇

2020/7/6(月) 11:23

6日午前3時50分頃、愛知県の東名高速道路で、中央分離帯に衝突して、止まっていたトラックに後続の別のトラックが突っ込みました。また、それを避けようとして停車した乗用車に軽乗用車が追突するなど、合わせて5台が絡む事故となり、40代から60代の男性3人がケガをし病院に運ばれました。5時間あまり通行止め。

中央分離帯を乗り越え…車2台と衝突 3人が救急搬送

2020/7/6(月) 12:06

6日午前6時45分ごろ、山口県の国道で車3台が絡む事故があり、3人が救急搬送されました。いずれも命に別状はないと見られています。車1台がなんらかの原因で反対車線から中央分離帯を乗り越え、そこに車2台が衝突したとみられています。