

敷き鉄板の積み降し作業時
ユニック作業に注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと

住宅街の交差点 最徐行し、確実な安全確認をしましょう

住宅街を走行するときは、
十分にスピードを落として走行しましょう

クレーンで吊り上げられた鉄板落下、下敷き

男性2人下敷き 1人死亡、1人重体か

2020/7/27(月) 17:11

27日午前11時55分ごろ、愛知県にある金属加工業の工場で、天井クレーンで吊り上げられていた鉄板が、約2メートルの高さから落下した。警察によると、作業をしていた男性2人が下敷きになり、病院に搬送されたが、40代ぐらいの男性は間もなく死亡が確認された。もう1人は30代ぐらいの男性で、意識不明との情報があり、確認中。鉄板は長さ約4メートル、幅約1.5メートル。厚さは約2センチメートルという。2人は、天井クレーンで吊り上げられた鉄板を下から清掃していたが、何らかの理由で鉄板のバランスが崩れ、落下したとみられる。同署が状況や原因を調べている。

T字路交差点 5歳園児が道路に出た！

軽トラックのにはねられ、頭がい骨骨折、意識不明の重体

2020/7/27(月) 12:37

26日午後3時ごろ、沖縄県の市道のT字路交差点で、男性（64）が運転する軽自動車（5）をはねる事故がありました。園児は頭蓋骨骨折などで、心肺停止の状態です。現在も意識不明の重体です。園児が道路に出たところで軽トラックにはねられたということです。