

「バック確認OK！」

「交差点確認OK！」

「積み降ろし確認OK！」

「だろー運転」から「かもしれない運転」を心掛けましょう

ドライバーへの「マスク着用」の徹底
お客様の事務所、事業所、現場に入る時は…

作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょー

「日没前後」は、「昼間」の4倍の事故発生

子ども、自転車、散歩…住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

「見落とし」を、無くせば…「事故は無くなる」

◇追突事故の根絶◇

- ・もう青になるから、と…発進し前車に追突
- ・信号が青になり、発進したところ前車に追突

◇交差点は要注意！◇

… 歩行者を見落とさないで！…
イエローストップの励行 ☞ 黄色信号は…『止まれ』です

◇構内事故のほとんどは、止まっている物に衝突◇

- そこに何があるのか、目で見て確認（屋根・シャッター・車・他）
- バック発進前に、車を降りて、後方の確認を！

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

- 積み降り作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょー
- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょー
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょー

敷き鉄板の積み降り作業時 ユニック作業に注意しましょー
「吊り下」には、絶対、絶対…入らないこと

敷地から出る際…立木に衝突 後部座席の妻死亡

運転していた87歳男性にけがはなかった
◇車を発進させるときは、『前後左右』の安全確認◇

2020/8/12(水) 12:38

11日午後5時過ぎ、長野県の別荘を訪れていた男性（87）が運転する乗用車が敷地から出る際に立木に衝突しました。この事故で後部座席に乗っていた男性の妻（82）が頭などを強く打ち死亡が確認されました。運転していた夫にけがはなく、同乗していた孫（23）は軽いけがでした。

深夜1時 信号無視、パトカーに見つかり、制止振り切り逃走

交差点で別の車を巻き込む事故、3人けが
逃走した車、炎上して全焼

2020/8/13(木) 8:18

13日深夜1時頃、宮城県の国道の交差点で、パトカーに追跡されていた乗用車が別の乗用車と軽乗用車を巻き込む事故を起こしました。この事故で、追跡されていた乗用車が炎上して全焼。追跡を受けた乗用車は、事故現場から数キロの路上で信号無視をしたところをパトカーに見つかり、制止を振り切って逃走していた。

大雨 増水した川に…車ごと転落の20歳男性が不明

「川の様子を見に行っていた」
◇増水している川には…絶対に行かないこと◇

2020/8/13(木) 9:59

12日午後10時すぎ、埼玉県で歩いていた男性から「軽自動車が土手を下り、川に転落した」と110番通報がありました。警察によりますと、転落したワンボックスカーには男性3人が乗っていて、2人は自力で岸にたどり着きましたが、20歳の男性が車ごと行方不明になっていました。12日夕方に降った大雨の影響で川は増水し、流れも激しかったことから何らかの理由で車が転落して流された可能性が高いとみられています。3人は川の様子を見に行っていたということです。