

<子ども・自転車の『飛び出し』を、予測して、『スピードダウン』が重要>

- 予測していたものに対して、ブレーキを踏むまでの反応時間 ⇒0.7秒
- 飛び出しなどの予測をしていなかったものには ⇒1.3秒
- 60km/hで走行した場合、0.6秒(1.3秒と0.7秒)の差は ⇒約10mの距離

「バック確認OK！」

「交差点確認OK！」

「積み降ろし確認OK！」

ドライバーへの「マスク着用」の徹底
お客様の事務所、事業所、現場に入る時は…

作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょ

「日没前後」は、「昼間」の4倍の事故発生

「見落とし」を、無くせば…「事故は無くなる」

「だろう運転」から「かもしれない運転」を心掛けましょ

◇追突事故の根絶◇

- ・ もう青になるから、と…発進し前車に追突
- ・ 信号が青になり、発進したところ前車に追突

◇交差点は要注意！◇

… 歩行者を見落とさないで！ …
イエローストップの励行 ☞ 黄色信号は…『止まれ』です

◇構内事故のほとんどは、止まっている物に衝突◇

- そこに何があるのか、目で見て確認(屋根・シャッター・車・他)
- バック発進前に、車を降りて、後方の確認を！

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

- 積み降し作業中の、荷台からの墜落・転落に注意ましょ
- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意ましょ
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意ましょ

敷き鉄板の積み降し作業時 ユニック作業に注意ましょ
「吊り下」には、絶対、絶対…入らないこと

交差点 出合い頭に衝突、女性重体

◇交差点 相手は、止まらないかもしれません…最徐行ましょ◇

2020/08/17 11:11

17日午前8時35分ごろ、栃木県の市道交差点で、女性(20)の軽乗用車と、会社員男性(37)の乗用車が出合い頭に衝突した。女性が頭を強く打ち、意識不明の重体。男性も胸の痛みを訴えているという。

トラックが、道路脇のコンテナに衝突

助手席の19歳女性死亡

コンテナをけん引する車がコンテナを切り離し、作業をしていた

◇車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中ましょ◇

2020/8/17(月) 11:58

16日午前11時すぎ、福岡県の農道で男性(20)が運転する2トントラックが、道路脇にあったコンテナに衝突しました。この事故で、助手席に乗っていた女性(19)が病院に運ばれましたが、腹などを強く打ってまもなく死亡しました。警察によりますと、コンテナは高さ約4メートル幅2.5メートルで、ニワトリの飼料が積まれていました。コンテナをけん引する車を運転していた男性(47)がコンテナを切り離し現場そばにある養鶏場で作業をしていた際に事故が起きたということです。現場は幅8メートルほどの車線のない農道で警察が事故の原因を調べています。

旭川 市街地でクマと乗用車が衝突

2020/8/14(金) 23:14

13日午後8時ころ、旭川市の市街地神楽岡の国道237号を走っていた乗用車が体長2メートル位とみられるクマとぶつかりました。乗用車は前方のバンパーなどが壊れ、クマは逃げました。運転していた人にけがはありませんでした。警察は付近の警戒を強めています。