

交差点 左折時は
左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう

左折は死角が多い！
ハンドルを切る前に確認！

『カーブの手前』、『下り坂』
スピードを落として走行しましょう

交差点 左折しようとした大型トラックにはねられ

自転車の女性死亡 身元確認急ぐ

2020/8/26(水) 12:00

26日午前8時半ごろ、福岡県で自転車に乗っていた女性が、交差点を左折しようとした大型トラックにはねられ、病院に運ばれましたが約1時間後に死亡が確認されました。大型トラックを運転していた男性（48）にけがはありませんでした。女性は横断歩道上を走っていたとみられる。

ゆるやかなカーブ トラック、曲がり切れず
トラックの運転手が、運転席と地面の間に挟まれ死亡
ガードレールに衝突、車体ひっくり返る

2020/8/25(火) 18:32

25日午前10時45分ごろ、宮城県の三陸自動車道の緩やかな左カーブを走行中のトラックが、曲がり切れずガードレールに衝突、そのまま車体がひっくり返る事故がありました。この事故でトラックを運転していた50代の男性が運転席と地面の間に挟まれました。男性はおよそ1時間45分後に救出されましたが、その後病院で死亡が確認されました。