

輸送繁忙期に突入します！

- ※ 日没が早くなり、薄暮時間の事故が増加
- ※ 速度超過による、追突事故が増加
- ※ 疲れなどから、単独・正面衝突事故が増加
- ※ 忙しさから、急ぎ・焦りの危険な心理が発生

未明から早朝にかけて 農作業車(トラクター)の早期発見

農道でトラクターが頻繁に作業しています

- ・ 無灯火による見落としに警戒
- ・ 追い越しの際 急な右折に警戒
- ・ 無理な追い越しによる対向正面衝突に注意

「バック確認OK！」

「交差点確認OK！」

「積み降ろし確認OK！」

<子ども・自転車の『飛び出し』を、予測して、『スピードダウン』が重要>

子ども、自転車、散歩・・・住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

「見落とし」を、無くせば・・・「事故は無くなる」

「だろー運転」から「かもしれない運転」を心掛けましょう

◇追突事故の根絶◇

・・・ わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう ...

◇交差点は要注意！◇

・・・ 歩行者を見落とさないで！ ...

～ 交差点 焦らず、じっくり、再確認 ～

イエローストップの励行 ☞ 黄色信号は・・・『止まれ』です

◇構内・バック事故の根絶◇

・・・ バック事故 降りて確認 事故防止 ...

◆労災事故防止 トラックの荷台から・・・「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょう

- 積み降し作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう

敷き鉄板の積み降し作業時 ユニック作業に注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対・・・入らないこと

重機が横転 操作方法誤った？

足場崩れ電線を切断 周辺が一時停電

◇重機・農機具の積み降し時は、登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう◇

2020/9/7(月) 17:22

7日午前9時40分ごろ、愛知県のビル解体現場で作業中の重機が倒れ、足場が倒壊する事故があり、警察に通報がありました。けが人はいませんでしたが、電線が切断された影響で約380戸が一時停電しました。警察は、重機を操縦していた30代の男性作業員が、操作方法を誤った可能性があるとして調べています。

大型ダンプ、10メートル転落、運転手男性死亡

2020/9/5(土) 20:08

5日午前7時ごろ、岐阜県の会社敷地内の私道で、建設業男性の運転する大型ダンプが、約10メートル下の車庫に転落した。車両は横転して大破し、男性は全身を強く打ち、約1時間後に死亡が確認された。

国道で乗用車と「クマ」衝突

けが人なし、注意呼び掛け

2020/9/7(月) 10:58

6日午後3時45分ごろ、福島県の国道で30代男性の乗用車とクマが衝突、男性が署に届け出た。けが人はいなかった。同署は現場付近を巡回し、注意を呼び掛けた。