

重機・農機具の積み降し時は、 登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

駐停車中は・・・
サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

コンバインごと転落の男性死亡

2020/9/18(金) 11:47

17日午後3時10分ごろ、富山県の農道で男性（71）が運転していたコンバインごと田んぼに転落して死亡しました。一緒に作業していた人が119番通報し、男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。転落した田んぼまではおよそ5.5メートルの高低差があり、男性は横転したコンバインの近くで倒れていたということです。男性は、5人で朝から稲刈りをしていたということです。

少し傾斜 自宅の駐車場、車から降りた後、6m進む

車と壁の間に挟まれ…女性が意識不明の重体

2020/9/19(土) 1:49

18日午後6時前、愛知県の路上で、駐車場に止めていた乗用車が突然バックしてきて、向かいの家の壁との間に女性が挟まれる事故がありました。この事故で、会社員の女性（40）が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。この乗用車は、女性本人が運転し、自宅の駐車場に止めたもので、車から降りた後に運転席に人がいない状態で約6メートル進み、女性が挟まれたということです。現場となった駐車場は少し傾斜があったということで、警察は当時の状況を調べています。