

## 『漫然とした』車線変更は、事故に直結！

---

急な車線変更は事故に直結！

無理な追い越し 生命の危険！

---

午前4時 大型トラック

追い越し車線から走行車線に車線変更

道路上にいた男性はねて死亡させる

ゆるやかなカーブ、横断歩道はなかった

2020/9/4(金) 11:08

3日午前4時半ごろ、栃木県の国道で運転手の女性（43）が運転する大型トラックが、道路上にいた男性をはねました。男性はその場で死亡が確認されました。警察署によりますと、大型トラックが追い越し車線から走行車線に車線を変更しようとした際に男性をはねたということです。現場は横断歩道がなく、片側2車線のゆるやかなカーブ。

---

交差点手前、右折しようと車線変更

後ろから来たバイクと接触

バイクの男性は、対向車線に投げ出され・・・

走ってきた車にはねられ死亡

2020/9/4(金) 12:30

3日午後8時半ごろ、兵庫県の国道交差点付近で、乗用車が交差点を右折しようと車線を変更した際、後ろから来たバイクと接触しました。この事故でバイクを運転していた男性（60）が対向車線に投げ出されて、走ってきた車にはねられ、死亡が確認されました。警察は車線変更をした乗用車を運転していた会社員の男性（40）を現行犯逮捕しました。警察は車に設置されていたドライブレコーダーを解析するなど当時の状況を詳しく調べています。