

### 輸送繁忙期に突入します！

- ※ 日没が早くなり、薄暮時間の事故が増加
- ※ 速度超過による、追突事故が増加
- ※ 疲れなどから、単独・正面衝突事故が増加
- ※ 忙しさから、急ぎ・焦りの危険な心理が発生

### 未明から朝にかけて 農作業車(トラクター)の早期発見

農道でトラクターが頻繁に作業しています

- ・無灯火による見落としに警戒
- ・追い越しの際 急な右折に警戒
- ・無理な追い越しによる対向正面衝突に注意

「バック確認OK！」

「交差点確認OK！」

「積み降ろし確認OK！」

### <子ども・自転車の『飛び出し』を、予測して、『スピードダウン』が重要>

子ども、自転車、散歩…住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

「見落とし」を、無くせば…「事故は無くなる」

「だろう運転」から「かもしれない運転」を心掛けましょう

#### ◇追突事故の根絶◇

… わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう …

#### ◇交差点は要注意！◇

… 歩行者を見落とさないで！ …

～ 交差点 焦らず、じっくり、再確認～

イエローストップの励行 ☐ 黄色信号は…『止まれ』です

#### ◇左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！◇

#### ◇右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！◇

#### ◇信号変わり目 対向の直進車が！…止まらず、来る『かもしれない』！◇

#### ◇構内・バック事故の根絶◇

… バック事故 降りて確認 事故防止 …

### ◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょう

### 重機が横転 操作方法誤った？

足場崩れ電線を切断 周辺が一時停電

#### ◇重機・農機具の積み降し時は、登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう◇

2020/9/7(月) 17:22

7日午前9時40分ごろ、愛知県のビル解体現場で作業中の重機が倒れ、足場が倒壊する事故があり、警察に通報がありました。けが人はいませんでしたが、電線が切断された影響で約380戸が一時停電しました。警察は、重機を操縦していた30代の男性作業員が、操作方法を誤った可能性があるとみて調べています。

### 大型ダンプ、10メートル転落、運転手男性死亡

2020/9/5(土) 20:08

5日午前7時ごろ、岐阜県の会社敷地内の私道で、建設業男性の運転する大型ダンプが、約10メートル下の車庫に転落した。車両は横転して大破し、男性は全身を強く打ち、約1時間後に死亡が確認された。

### 国道で乗用車と「クマ」衝突 けが人なし、注意呼び掛け

2020/9/7(月) 10:58

6日午後3時45分ごろ、福島県の国道で30代男性の乗用車とクマが衝突、男性が署に届け出た。けが人はいなかった。同署は現場付近を巡回し、注意を呼び掛けた。