

作業中は、**周囲の安全確認**と、『**逃げ場**』の確保

フォークリフトに重りとして乗せていた 1.2トンの鉄柱が落下

フォークリフトの横で作業していた男性を直撃

下敷きの男性死亡

安全に固定してたかどうか…ではなく？

フォークリフトにそんな事して作業する自体あり得ない！

2020/9/23(水) 17:50

22日午後3時半ごろ、静岡県のリサイクル工場で、フォークリフトに重りとなる鉄柱を乗せ、紙のゴミを圧縮していたところ、鉄柱が落下しました。鉄柱は、フォークリフトの横で作業していた従業員の男性（53）を直撃し、下敷きになった男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察によりますと、鉄柱は直径60センチ、高さ150センチで、重さは1.2トンあったということです。警察は、鉄柱を安全に固定していなかった可能性もあるとして、業務上過失致死の疑いも視野に事故の原因を調べています。

バックホーから、4メートル転落 作業員の男性死亡

2020/9/22(火) 19:34

21日午後4時ごろ、兵庫県の砂防ダム建設現場で、バックホーの掘削パーツに乗っていた土木作業員の男性（48）が約4メートル下の地面に転落した。男性は頭や胸などを強く打ち、現場で死亡が確認された。当時、現場では7人ほどが作業していたという。