

ユニック作業時は、
地盤の水平、吊り荷の重さも確認しましょう

重機、農機具 積み降ろし作業中、
地面の水平確認と
登坂板から外さないように注意しましょう

ユニック車でバックホーを降ろそうとして・・・

ユニック車が傾き、荷台と橋の欄干に挟まれ、重体

2020/10/1(木) 18:54

1日、午前9時10分ごろ、富山県の用水路の改修工事現場で、男性（40）が、ユニック車の荷台から小型バックホーを降ろそうとしたところ、ユニック車が傾き、荷台と橋の欄干の間に挟まれました。男性は、救急車で病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。警察は、一緒に作業していた男性に話を聞くなどして、事故の原因を調べています。

夕方5時 農道を走行中のコンバイン、横転 男性重体

2020/10/1(木) 23:56

1日午後4時50分頃、宮城県で農道を走っていたコンバインが左脇の田んぼに落ちて横転しました。この事故でコンバインを運転していた農業の男性（84）が首に大けがをして病院に運ばれ意識不明の重体となっています。