

2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命

熊・鹿と衝突防止

郊外はハイビームで走行するなど注意してほしい

大型トレーラー フェンスを突き破り

10メートル下の道路に転落、大破

運転手の男性は意識不明

◇目がかゆいは眠気のサイン 運転時の休憩は2時間ごとに◇

2020/10/7(水) 17:54

7日午後2時ごろ、大分県の中九州横断道路のインターチェンジのすぐそばで、牛乳タンクを積んだ大型トレーラーがフェンスを突き破り10メートルほど下の道路まで転落。落下した大型トレーラーは真っ二つに折れ、フロント部分は大破した。運転していた男性は市内の病院に搬送されたが、意識不明の重体となっている。大型トレーラーは中九州横断道路に右折して入ろうとしていたと見られている。

中標津 大型車にはねられたか 体長2メートルのクマ死ぬ

目撃10件のクマと同一か

トラックの運転手は、なぜ通報しなかったのだろう？

2020/10/7(水) 12:24

6日夜、中標津町の道道で路肩にクマが倒れていると警察に通報があった。クマは体長2メートルほどのメスとみられ、即死状態だったという。路上には車の破片が落ちていて大型車にはねられたと見られ、引きずられたような跡もあったが車はすでに立ち去っていた。現場は両側が林で、近くで今年10件ほど目撃されているクマと同一個体の可能性があるという。警察は「暗い中のクマは発見しにくく、普通車なら重大事故につながりかねない。郊外はハイビームで走行するなど注意してほしいと話している。