

踏切手前

確実な『一旦停止』と、左右の安全確認

並んで走行、「かもしれない運転」・・・

先に行かせましょう

清里 踏切事故 タンクローリーと列車衝突

JR釧網線の踏切 運転手の男性、病院へ

遮断機も警報機も無い踏切こそ、特に注意して下さい

2020/10/19(月) 13:33

19日午前11時半すぎ、清里町のJR釧網線の札弦駅と緑駅の間の踏切で、網走発・釧路行の快速しれとこ摩周号とタンクローリーが衝突しました。警察によりますと、この事故で、タンクローリーの運転手の男性がトラック内に閉じ込められました。腹部を強く打つなどして、病院に搬送されています。また、1両編成の列車の乗客8人のうち、1人が手首に痛みを訴えています。列車の運転士にけがはありません。JR北海道によりますと、釧網線の普通列車5本に運休となりました。

函館 大型ダンプと並んで走行の軽乗用車が衝突

ゆるいカーブ 軽乗用車が横転、運転していた女性ケガ

2020/10/19(月) 12:32

19日午前9時すぎ、函館の道道で、並んで走行していた軽乗用車と大型ダンプが衝突し、軽乗用車が横転し、乗っていた女性が病院に搬送され軽傷です。現場は片側2車線のゆるいカーブ。