
作業中は、周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

他人から見えない所で他の作業員と交えて作業する場合は
お互いの存在を把握して作業しないと大事故につながる

駐車・停車時は、『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置

傾斜地での作業・・・「動き出すかもしれない」
「危険予知」と「対処」

幕別町 作業中の男性、砂利の下敷きになり死亡

ホッパーの中で氷を削る作業中

中に人がいるのに気づかず、重機で砂利を流し込み、下敷き死亡

2020/11/27(金) 12:18

27日午前6時半ごろ、幕別町明野の建設作業会社の敷地内で60代の男性作業員が砂利を流し込む「ホッパー」という機械の中で氷を削る作業をしていたところ、同僚が気づかずに上から砂利を流し込み、下敷きになりました。この事故で、男性はまもなく死亡が確認されました。重機で砂利を流し込んでしまった男性は「中に人がいることに気づけなかった」と話しているということです。この時期「ホッパー」には氷が張るため、日常的に氷を削る作業が行われていました。

傾斜地に停めて、解体していたトラックが動き出し

トラックの後ろにいた男性が・・・

トラックの下敷き、死亡

2020/11/27(金) 12:40

26日午後3時過ぎ、沖縄県にある自動車整備会社で傾斜地に停めて解体していた大型トラックが動きだしトラックの後ろにいた男性が下敷きになった。この事故で会社員男性(66)が病院に運ばれまもなく死亡が確認された。