

---

## 一度降りて、全方向確認してから作業しましょう

### それがオペレーターの義務

---

重機の作業範囲には、  
絶対に立ち入らないようにしましょう

---

積み下ろし作業時も、『周囲の安全』を確認しましょう

---

交差点の右折は・・・  
十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し行いましょう

---

交差点 直進時は・・・  
右折車が「来るかもしれない」・・・注意しましょう

---

---

## バックホーにひかれ 8歳女児、死亡

2020/11/15(日) 16:06

15日午前11時15分ごろ、沖縄の畑で、「バックホーでひいた」と畑にいた男性から119番通報があった。消防や警察によると、バックホーにひかれた8歳の女児が心肺停止の状態ですぐに病院に救急ヘリで搬送され、午後1時すぎ、病院で死亡が確認された。

---

---

## 夜7時 信号交差点 赤信号への変わり際

直進の軽トラックと右折の原付バイクが衝突、  
原付バイクの男性死亡

2020.11.15 16:45

14日夜7時過ぎ、福島県の国道の信号交差点で、直進していた軽トラックが、対向車線から右折しようとしていた原付バイクとぶつかった。この事故で、原付バイクを運転していた男性が死亡しました。目撃者の話などから赤信号への変わり際だった可能性があると見て、軽トラックを運転していた女性を逮捕した。女性は「原付バイクに気付かなかった」と容疑を認めているという。