

## 運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

### 運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

運転手が荷主企業・現場などで荷物を積み降しする際に荷台から誤って転落して負傷する例が目立っている今後、高所作業での積み降し時に脚立や足場の点検を十分に行うようにしましょう

- ◇見た目でアイスバーンではないと判断しないこと◇
- ◇滑ることを前提にした運転を心がける◇

冬道での追い越し・車線変更は事故に直結！  
危険な追い越し 生命の危険！  
冬道は…見えない、滑る、曲がれない、止まれない

気を付けないと…  
落ちるぞ！ すべるぞ！ ぶつかるぞ！

- ◇足を滑らせ、荷台からの転落にも注意しましょう◇

- 交差点の手前付近は…スリップしやすい
- 橋の上付近は…スリップしやすい
- 山間部、カーブは…スリップしやすい
- 樹木による日陰は…スリップしやすい
- トンネルの出入り口は…スリップしやすい

- ※ 「バック確認OK！」
- ※ 「交差点確認OK！」
- ※ 「積み降ろし確認OK！」

夕暮れの時間帯は要注意

※※ 危険予測で事故防止 ※※

午後4時～午後6時が最も多く、次いで午後6時～午後8時が多い

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

◆作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょう◆

### 早朝6時 交差点 押しボタン式の信号機

横断歩道を渡っていた高齢男性がワゴン車にはねられ死亡

ワゴン車運転の男性を現行犯逮捕

横断歩道は一時停止、歩行者優先！

- ◇押しボタンを押さず、赤信号で渡る歩行者にも要注意！◇

2020/12/23(水) 12:06

23日、午前6時35分頃、岡山県の交差点で横断歩道を歩いて渡っていた近くの男性(79)がワゴン車にはねられ死亡しました。警察はワゴン車を運転していた男性容疑者(48)を現行犯逮捕。現場は見通しの良い交差点で歩行者側には押しボタン式の信号機がありました。

### 札幌 78歳男性、反対車線の雪山に突っ込み死亡

運転中、意識失ったか

2020/12/23(水) 11:46

23日午前10時前、札幌市北区新琴似で、近くに住む男性(78)が運転していた乗用車が中央分離帯を乗り越え、反対車線の雪山に突っ込みました。男性は、搬送された病院で死亡しました。現場は片側2車線の見通しのよい直線道路で、当時、路面はぬれていたものの、凍結はしていませんでした。警察は、男性が運転中、意識を失った可能性があるとみて、原因を調べています。

### 夜10時 信号交差点

#### 横断歩道を渡っていた男子大学生が車にはねられ死亡

- ・信号のある横断歩道であっても、右折車や左折車に見落とされる事故も多い
- ・信号のない横断歩道では、渡ろうとしている歩行者がいても、止まろうとしない車も多い
- ・横断歩道だから歩行者優先と思って、油断して渡るのは危険
- ・止まらない車もある！ 見落とされる場合もある！
- ・信号交差点で、歩行者用信号が赤に変わっているのに信号無視して横断してくる歩行者もいます

2020/12/23(水) 7:41

22日午後10時すぎ、愛知県の信号交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた大学生の男性(20)が直進してきた車にはねられ死亡しました。車を運転していた19歳の大学生の男性が過失運転傷害の疑いで逮捕されました。警察は、当時の信号の状況などについて調べています。