

重機・農機具の**積み降し時**は、  
**登坂板の位置、地面の水平**を確認しましょう

---

## バックホー**横転**、はさまれ**男性死亡**

2020/12/15(火) 12:38

13日**午後1時20分**ごろ、千葉県の住宅でこの家に住む男性（84）が操縦していた**バックホー**が**横転**した。

男性は近くの**倉庫と車体**の間に体を挟まれ、病院に搬送されたが、間もなく**死亡**が確認された。

警察によると、男性は庭木を植え替えるために穴を掘削しており、バックホーが**バランス**を崩して**倒れた**とみられる。

---

## 農業機械 **急斜面** **転落**、**死亡**

2020/12/15(火) 12:26

14日**午後3時**ごろ、熊本県にある竹林の**斜面**に近くに住む農業の男性（85）が**倒れている**のを、一緒に農作業をしていた80代の妻が見つかりました。

男性は病院に運ばれましたが、およそ3時間後に**死亡**しました。

現場は男性が所有する畑の近くにある竹林の**急斜面**で、**道から約2m下**に**倒れていた**男性のそばには**運搬用の農業機械**があったということです。

警察は、男性が**誤って転落**した可能性もあるとみて、当時の状況を調べることにしています。