

冬道での追い越し・車線変更は事故に直結！
危険な追い越し 生命の危険！
冬道は…見えない、滑る、曲がれない、止まれない

◇凍結路面 スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう◇

◇0度前後の気温のときが特に、スリップの危険が高まる◇

気を付けないと…
落ちるぞ！ すべるぞ！ ぶつかるぞ！

◇足を滑らせ、荷台からの転落にも注意しましょう◇

停止するときは、早めに減速し、車間1台分をあける（スリップ時の追突防止）

◇交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意しましょう◇

夕暮れの時間帯は要注意

※※ 危険予測で事故防止 ※※

午後4時～午後6時が最も多く、次いで午後6時～午後8時が多い

- 道路を渡る歩行者がいるかも！ 交差点やその付近では、必ず、安全を確認して通行！
- 信号を守らない歩行者がいるかも！ 押しボタンを押さず、赤信号で渡る歩行者にも要注意！

周囲が暗く視界が悪くなって、歩行者の発見が遅れがちに！

交差点やその付近では、横断する歩行者が…いるかもしだれないので、
前方、左右をよく見て、スピードダウンで慎重な運転を！

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

◆作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょう◆

- 積み降し作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう

敷き鉄板の積み降し作業時 ユニック作業に注意しましょう
「吊り下」には、絶対、絶対…入らないこと 『逃げ場』の確保
ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

積み込みや付帯作業にも注意が必要

トレーラー…左側の車輪が道路から外れ
横転、積み荷が散乱

2020/12/8(火) 11:29

7日午前11時半ごろ、茨城県の県道で大型トレーラーの左側の車輪が道路から外れたはずで横転する事故がありました。運転していた50代の男性にはいませんでした。警察署によりますと、トレーラーは飼料用のエサを積んで走行していたということで、警察が事故の原因を調べています。

深夜1時半…歩く女性、トラックにはねられ死亡

見通し良い直線道路 運転手逮捕

◇『夜間』…歩行者・自転車が、「いるかもしれない」、かもしれない運転で事故防止◇
◇『夜間』…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2020/12/8(火) 9:07

7日午前1時40分ごろ、埼玉県の県道で歩行中の女性がトラックにはねられ死亡した。警察は過失致死の疑いで、トラックを運転していた会社員の男性（59）を現行犯逮捕した。現場は幅約6メートル、片側1車線の見通しの良い直線道路。進行中のトラックが女性をはねた。男性が「人をひいてしまった」と110番した。女性は60～80代とみられ、同署で身元や詳しい事故原因を調べている。

朝7時 はみ出し、正面衝突

軽乗用車の男女2人が、意識不明の重体

◇ディ・ライトで知らせよう…自分の存在 はみ出し、正面衝突事故防止◇

2020/12/6(日) 18:28

6日の午前7時頃、宮崎県の国道で軽自動車が直進中に対向車線を走っていた乗用車と正面衝突しました。この事故で、軽自動車を運転していた男性（19）と同乗者3人が病院に搬送されました。このうち、同乗者の男女2人が意識不明の重体となっています。