

深川 除雪機の下敷きになり死亡

除雪機をバックさせようとしたところ、
転んで下敷きになった

積雪時、作業中

足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう

2020/12/16(水) 5:59

15日午後3時半ごろ、深川市で自宅の除雪作業をしていた男性(69)が、除雪機の下敷きになっていたのを発見され、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、15日は1日中断続的に雪が降っていたため、男性は朝から除雪作業をしていたということです。

警察は、男性が除雪機をバックさせようとしたところ転んで下敷きになったとみて、事故の原因を調べています。