

# トラックから金属片落下し 後続車直撃

事故の瞬間をドラレコが捉える

輸送途中の落下事故に注意  
「荷締めの確認何度でも」

締め具の点検も確実に行いましょう◇

2020/12/14(月) 15:02

11日、首都高を走っていた車のドライブレコーダーが驚きの瞬間を捉えていました。

前を走っているトラックから突然、幅2メートルほどの金属片が落下してきたのです。

運転手の女性も避けようとしませんが、後続車がいたため避けきれず、衝突してしまいました。

運転していた女性は「空いている道だったら、もっとハンドルを切って避けたと思うんですよ。だけど、左右、後ろに車が迫っていたので、あれ以上、私は防げなかった。多重事故になった可能性もあったので」と話します。

この事故でバンパー部分が壊れたほか、衝撃により女性は腰や首などを痛めたということです。