

凍結防止剤積み込み中に転落 作業員死亡

クレーンを操作して路面などの凍結防止剤を
2階開口部から1階の散布車に積み込む作業をしていた

足を滑らせ、荷台からの転落に注意しましょう

ハウス、トイレの積み降し作業時の
脚立・屋根からの転落に注意しましょう

2021/1/5(火) 22:20

4日午後8時50分ごろ、群馬県の国交省国道事務所スノーステーション2階で、凍結防止剤の積み込み作業をしていた土木建築会社契約社員の男性（74）が、1階コンクリートの上で倒れているのを一緒に作業していた同僚が発見、119番通報した。

男性は頭を強く打って病院で死亡した。

警察によると、男性はクレーンを操作して路面などの凍結防止剤を2階開口部から1階の散布車に積み込む作業をしていた。

開口部から転落したものとみて、原因を調べている。同僚は散布車について、異変には気づけなかったという。