

運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

運転手が荷主企業・現場などで荷物を積み降しする際に荷台から誤って転落して負傷する例が目立っている
今後、高所作業での積み降し時に脚立や足場の点検を十分に行うようにしましょう

- ◇見た目でアイスバーンではないと判断しないこと◇
- ◇滑ることを前提にした運転を心がける◇

◇凍結路面 スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう◇

冬道での追い越し・車線変更は事故に直結！
危険な追い越し 生命の危険！
冬道は…見えない、滑る、曲がれない、止まらない

気を付けないと…
落ちるぞ！ すべるぞ！ ぶつかるぞ！

◇足を滑らせ、荷台からの転落にも注意しましょう◇

- ※ 「バック確認OK！」
- ※ 「交差点確認OK！」
- ※ 「積み降ろし確認OK！」

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

◆作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょ◆

- 積み降し作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう

敷き鉄板の積み降し作業時 ユニック作業に注意しましょう
「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

早朝5時 信号交差点 横断中の女性 直進のトラックにはねられ死亡

- ◇見落とすな！ 『赤信号』◇
- ◇『黄色信号』は…止まれ！◇
- ◇早朝の時間帯 車通りが少ないから大丈夫と思い◇
- ◇横断歩行者が…赤信号でも、「渡って来るかもしれない」◇

2020/12/27(日) 17:31

27日午前5時10分ごろ、神奈川県の信号のある市道交差点で、横断していた近くに住む女性会社員(38)が、直進のトラックにはねられ、全身を強く打ち、間もなく死亡した。警察は、トラックを運転していた会社員の男性(49)を現行犯逮捕。

夜6時 交差点 右折車にはねられ

- 横断歩道の女子大生、上あごの骨を折る重傷
- ◇右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！◇
- ◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意しよう◇

2020/12/27(日) 13:33

25日午後5時50分頃、島根県の市道交差点で、横断歩道を歩いていた女子大学生(21)が、右折してきた軽乗用車にはねられ、上あごの骨を折るなどの重傷を負った。警察は、車を運転していた男性(20)を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

国道で横断歩道を渡っていた高齢男性 軽乗用車にはねられ、重傷

- 軽乗用車は、救護措置を行わず、逃走 ひき逃げ事件
- 通行人が通報
- ◇もしも、もしも、もしも、…のときは…まず、救護◇
- 車は走る凶器だという事をちゃんと自覚すべき
- ひき逃げ 人を車でひいてその場から立ち去る最も悪質な行為。

2020/12/28(月) 8:51

27日午前10時45分ごろ、埼玉県の国道の横断歩道を歩いていた近所の男性(88)が軽乗用車にはねられた。男性は頭部に重傷を負い、軽乗用車は救護措置を行わず逃走した。署によると、軽乗用車は横断歩道を横断中の男性と衝突。通行人の男性が倒れているのを発見し、通報した。逃走した車は白色っぽい軽乗用車とみられ、同署はひき逃げ事件とみて行方を追っている。