

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降し作業時、荷台から転落事故多発**

◇冬道の事故防止 追突事故の防止◇

～先を読み キケン回避 これぞプロ～

- 吹雪の時は、雪煙の中に乗用車がいる！ しっかり減速！
- 右左折時のスリップ事故多発！ しっかり減速！
- 前の車がスリップしても、巻き込まれない車間距離を！

◇凍結路面 スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう◇

◇構内事故の根絶◇

～して安心 しないうで後悔 安全確認～

- 慣れ、油断からの、「不確認」をなくす！
- ミラーだけでなく、「自分の目」で確認！
- 出構時は、歩道手前で「一時停止」、安全確認！

- ※ 「バック確認OK！」
- ※ 「交差点確認OK！」
- ※ 「積み降ろし確認OK！」

◆**労災事故防止** トラックの荷台から…「**墜落・転落**」、「**挟まれ**」防止◆

◆**作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょう◆**

- 積み降し作業中の、荷台からの**墜落・転落**に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ**事故**に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、**脚立・屋根からの転落**に注意しましょう

敷き鉄板の積み降し作業時 ユニック作業に注意しましょう
「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

- 荷崩れ、作業者が巻き込まれ死亡
- ユニック車で積込作業中、吊り荷が落下、ドライバーが**下敷き**、死亡

鉄製の台車と柵に**挟まれ**、**男性死亡**

2021/1/17(日) 18:12

17日午前10時10分ごろ、滋賀県の工場で、会社員男性(45)が鉄製の台車と柵に全身を挟まれているのを別の従業員がを見つけ、119番した。男性は搬送された病院で死亡が確認された。警察によると、異常を知らせるブザーが鳴り、男性が1人で台車の点検に向かったという。

信号のない交差点 右折の高速バスが女性をはねる

◇右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！◇

◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意しましょう◇

2021/1/18(月) 6:51

17日午後9時15分ごろ、岐阜県の信号のない交差点で、高速バスが右折する際、道路を歩いていた女性(56)をはねました。女性は左ひざに軽いけがをしました。当時、バスに客はいなかったということです。

はみ出し？ 軽自動車同士が正面衝突 80歳の男性死亡

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の存在 はみ出し、正面衝突事故防止◇

2021/1/14(木) 20:13

14日午前11時40分ごろ、鹿児島県の国道で軽自動車同士が正面衝突しました。軽自動車を運転していた大男性(80)が死亡しました。また、別の軽自動車に乗っていた30代の女性2人は軽傷で命に別条はありません。現場は見通しの良い片側1車線の直線道路。に話を聞くなどして事故の詳しい原因を調べています。

深夜12時 乗用車2台にひかれ男性死亡

最初にひいた別の車が逃走か

◇夜間…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/1/13(水) 13:24

13日深夜12時45分ごろ、埼玉県の路上で50代から80代くらいの男性が乗用車2台に相次いでひかれ、その場で死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた会社員ら2人を現行犯逮捕しました。一方で、この2台の車が男性をひいたとみられる時刻よりも前に、「道路に人が倒れている」という通報があったということで、警察は、最初に別の車が男性をひいて逃走した可能性もあるとみて捜査しています。