

現場で、重機に給油中の タンクローリー動き出す

現場は傾斜地だった

重機とタンクローリーに挟まれ男性死亡

停車中は・・・

サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

2021/1/23(土) 7:12

22日午後1時20分頃、宮城県の工事現場で、タンクローリーから重機に燃料を給油していた会社員の男性（54）が、重機とタンクローリーの間で挟まれ、3時間後に死亡しました。

男性は重機の横に立ち、自分で運転してきたタンクローリーから重機に燃料を給油中にタンクローリーが動き出し、挟まれたということです。

事故現場は傾斜地だった。