

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

◇**冬道の事故防止 追突事故の防止**◇
～先を読み キケン回避 これぞプロ～

- **吹雪の時には、雪煙の中に乗用車がいる**
 - ・トラックは**運転席が高いので先が見える**
 - ・乗用車は**運転席が低いので見えない**
 - ・前が見えない**乗用車は減速をする** ☞ **トラックも減速をしないと追突する!**
- **右左折時のスリップ事故多発! 交差点付近は、そもそも滑りやすい!**
 - ・右左折時は『徐行』が基本 ☞ **ブレーキ&ハンドルの『同時操作』は厳禁**
 - ～**交差点手前でしっかり減速を!**～
 - ・**横断歩行者がいたら、どうする!** ☞ **雪山などで死角が多い**
 - ～やはり、**交差点手前でしっかり減速を!**～
- **前の車がスリップしても、巻き込まれない『車間距離』を!**
自分が滑る = 周りの車も滑る ☞ **危険に自ら近づかない!**

※ 「**バック確認OK!**」

※ 「**交差点確認OK!**」

※ 「**積み降りし確認OK!**」

緩やかなカーブ **横断歩道のない国道**

道路横断中の男性、軽トラックにはねられ死亡

ドライブレコーダーには、
衝突を避けようとする**トラックと男性が同じ方向に動く様子**が写っていた
◇『**横断歩道のない場所**』、渡ってくるかもしれない◇

2021/1/25(月) 16:18

25日午前8時半ごろ、福岡県の国道で、道路を横断していた会社員の男性(57)が左から走ってきた**軽トラック**にはねられ**死亡**しました。現場はゆるやかなカーブで横断歩道はありませんでした。軽トラックの**ドライブレコーダー**には、**衝突を避けようとするトラックと男性が同じ方向に動く様子**が写っていたということです。警察は軽トラックを運転していた男性(50)に当時の状況を聞くなどして事故の原因を調べています。

深夜3時 **信号交差点** **トラックにはねられ** **横断歩道の男性重体**

◇**信号交差点** 信号が、「**青**」に変わった! **チョット待て!** **もう一度、安全確認しよう**◇

2021/1/25(月) 13:25

25日午前3時半頃、神奈川県**の信号機のある交差点**で、横断歩道を渡っていた男性が**直進**してきた**トラック**にはねられ、頭を強く打って、**意識不明の重体**となっています。男性は70代から80代くらいとみられ、トラックを運転していた男性(52)から話を聞き、**当時の信号**など事故の状況を詳しく調べています。

マフラーの**溶接作業中に引火**…**タイヤショベル全焼**

白老 周囲には**爆発音**も

マフラーに付着していた**枯草に引火し、車体に燃え広がった**

2021/1/25(月) 13:56

24日、午後6時前、白老町の物流会社の**倉庫の中**にあった小型の**タイヤショベル**から火が出て、**車両が全焼**しました。この火事で、あたりには**爆発音**も響いたということですが、けが人はいませんでした。警察によりますと、出火当時、倉庫で作業員が**タイヤショベルのマフラーの溶接**をしていましたが、**マフラーに付着していた枯草に引火し、車体に燃え広がった**とみられています。

信号待ち車に**追突** **そのまま逃走**

被害者の男性が車のナンバーを覚えていたことから、逮捕に至った

2021/1/25(月) 9:22

24日午前9時50分ごろ、登別市の道道で男性(69)が**軽乗用車**を運転中、**信号待ち**をしていた男性(70)が乗る乗用車に**追突**する事故を起こしたにもかかわらず、**その場から立ち去った疑い**が持たれています。警察によりますと、男は**事故後一度車から降り**ましたが、その後**車に戻り逃走**したとみられていて、被害者の男性が車の**ナンバーを覚えていた**ことから、**逮捕**に至ったということです。