

## 運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

### 運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

#### ◇冬道の事故防止 追突事故の防止◇

～先を読み キケン回避 これぞプロ～

- 常に凍結路面を想定した運転を！
- スピードを控え、加害事故も被害事故も防ぐ
- 吹雪の時は、雪煙の中に乗用車がいる！ しっかり減速！
- 右左折時のスリップ事故多発！ しっかり減速！
- 前の車がスリップしても、巻き込まれない車間距離を！

◇凍結路面 スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう◇

◇交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意しましょう◇

停止するときは、早めに減速し、車間1台分をあげる（スリップ時の追突防止）

#### ◇構内事故の根絶◇

～して安心 しないで後悔 安全確認～

- 慣れ、油断からの、「不確認」をなくす！
- ミラーだけでなく、「自分の目」で確認！
- 出構時は、歩道手前で「一時停止」、安全確認！

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

◇ 左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！

◇ 右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！

◇ 信号変わり目 対向の直進車が！…止まらず、来る『かもしれない』！

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

◆作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょ◆

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

積み込みや付帯作業にも注意が必要

## 左折の大型トラックにはねられ、86歳女性が死亡

信号と横断歩道のないT字路交差点

大型トラックの男性運転手逮捕

◇左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！◇

2021/1/14(木) 17:09

14日午前7時ごろ、愛知県の信号と横断歩道のないT字路交差点で、女性（86）が左折する大型トラックにはねられ、その場で死亡が確認されました。過失運転致死の疑いでトラック運転手の男性容疑者が（58）が現行犯逮捕され、調べに対し容疑を認めているということです。

## 交差点 右折の乗用車にはねられ、歩いて渡っていた、67歳男性死亡

歩行者の信号も右折車の信号も青信号だった

◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意しましょう◇

◇右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！◇

2021/1/13(水) 21:06

13日午前7時ごろ、東京都の交差点を歩いて渡っていた男性（67）が、右折しようとしていた乗用車にはねられ、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警視庁は、乗用車を運転していた会社員の男性容疑者（42）を現行犯逮捕しました。事故当時、歩行者の信号も右折車の信号も青信号だった。

## 横断歩道のない国道 トラックにはねられ 横断していた高齢男性が死亡

◇わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう（スマホ見ながら×）◇

2021/1/14(木) 17:41

14日午前10時40分ごろ、愛媛県の国道で準中型トラックが道路を横断していた近くに住む男性（90）をはねました。男性は頭などを強く打って死亡しました。現場は片側1車線の見通しのよい直線道路で横断歩道ではなく、警察はトラックを運転していた男性会社員から話を聞き事故の原因を詳しく調べています。