

ローラー車を移動中

3メートル下に転落

運転の男性がローラー車の下敷きになって死亡

重機、農機具 積み降ろし作業中、

地面の水平確認と登坂板から外さないように注意しましょう

2020/12/27(日) 14:32

26日午前8時15分頃、鳥取県の土手で、堤防の補強工事にあたっていた会社員の男性（70）運転のローラー車が約3メートル下に転落。

男性は車両の下敷きになり死亡が確認された。

男性は作業場所にローラー車を移動させる途中だったという。