

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降し作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

※※ 交通事故防止のポイント ※※

- 冬道は滑りやすい、『停止線』が見えないことを念頭におきましょう
- 交差点付近では、早めのブレーキと安全確認を確実にいきましょう
- 『漫然運転』や『わき見』で、信号や一時停止の標識を見落とすおそれがあります
- 『視野』はいつも広く、信号や標識をしっかりと確認しましょう
- 大型車は、『巻き込み事故』にも注意しましょう（『死角』に歩行者あり）

※※ 北済協による注意事項 ※※

- 吹雪による視界不良での追突や路外逸脱事故が多くなっています
- 雪で、道幅が狭まっていることでの接触事故が多くなっています
- 『見えない』『狭い』という状況では、危険が増えることは当然です！
- しっかり、スピードダウンを！
- ダンプやユニックを上げたままや扉を開けたままでの走行での事故も多発！
- トラックを発進させる前に確認徹底を！
 - ※ 2月～3月は、吹雪による事故が多い時季です！
 - 決して、無理に走らず、安全な場所での待機やルート変更などの対策を！

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

深夜1時 走行中の**トレーラー**が 左側の壁に衝突

約30メートル下の一般道に、積荷の古紙やコンテナの一部が落下

◇目がかゆいは眠気のサイン 運転時の休憩は2時間ごとに◇

◇2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命◇

2021/2/17(水) 11:28

17日午前1時ごろ、岐阜県的高速道路でトレーラーが左側の壁に衝突しました。この事故で、積んでいた古紙や開閉式のコンテナの一部がおよそ30メートル下の一般道に落下しました。トレーラーを運転していた男性は、頭から出血していて病院に運ばれましたが意識はあるということで、積み荷などの落下によるケガ人はいませんでした。

夜7時 信号や横断歩道のない場所

横断中の高齢女性はねられ死亡

◇夜間…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

◇夜間は、横断中の歩行者を、見落としやすくなります◇

2021/2/17(水) 11:46

16日午後6時40分頃、愛媛県の県道で道路を歩いて横断していた近くに住む女性（84）が乗用車にはねられ死亡が確認された。現場は片側二車線の見通しの良い直線道路で信号機や横断歩道はなく、警察は、乗用車を運転していた男性から話を聞くなどして事故の原因を調べている。

旭川 車と車庫の壁に挟まれ男性死亡

何らかの原因で車が動き出した？

2021年02月17日 19時10分

17日午後2時すぎ、旭川市の男性（81）の住宅で、男性が乗用車のフロント部分と車庫の壁の間に上半身を挟まれているのを訪ねてきた親族が見つかり、消防に通報しました。男性は意識の無い状態で市内の病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。男性は病院に妻を迎えに行く約束をしていたということで、警察は、男性が出かけようと車庫に入った際に何らかの原因で車が動き出したとみて詳しい状況を調べています。