

## 運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

### 運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降り作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

### ◇見直そう 「慣れ」の作業◇

### ◇**視界不良時は、見えている範囲で止まれる速度!**◇

視界不良時は、**先づまり**している事を予測しましょう

### ◇**積雪時は、「道幅が狭い」**◇

- ① **無理に突っ込まない**
- ② **並んで、走行しない**

### ※※ **雪山で見えにくい時は…** ※※

**身を乗り出して確認!**

- 雪山の陰からの飛び出し注意!
- 脇道から乗用車・人が出て来るかも知れません!

- 足元は、**凍って危険**です
- 「飛び降りる」ことは、**厳禁**
- 荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

※ 「バック確認OK!」

※ 「交差点確認OK!」

※ 「積み降りし確認OK!」

## 夕方6時 「**気づいた時にははねていた**」

歩いていた80歳の男性が軽自動車にはねられ**死亡**

- ◇**車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中**しましょう◇
- ◇**夜間…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見!** 事故防止◇

2021/2/19(金) 7:40

18日午後6時半過ぎ、三重県の県道を歩いていた男性(80)が軽乗用車にはねられ**死亡**しました。軽乗用車を運転していた男性(35)にケガはありませんでした。軽乗用車の男性は警察に対し、「**気づいた時にははねていた**」などと話しているということです。

## 夕方6時 **信号交差点 右折**のワゴン車にはねられ

横断中の高齢女性**死亡**

高齢女性は**散歩からの帰宅途中**だった

◇**右折は対向車を注視しがち! 右折先を必ず良く見る!**◇

◇**交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意**しましょう◇

2021/2/18(木) 15:51

17日午後6時5分ごろ、神奈川県**信号のある市道交差点**で、近くに住む女性(84)が**ワゴン車**にはねられ**死亡**した。警察はワゴン車の男性(51)を**現行犯逮捕**、容疑を過失致死に切り替えて調べている。**右折**のワゴン車と**横断歩道**を歩いていた女性が衝突したという。女性は**散歩からの帰宅途中**だったとみられる。

## **保育園にトラック突っ込む**

**一歩間違えたら大惨事**

けが人はいないということです **トラックの男性は軽傷**

◇**車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中**しましょう◇

2021/2/19(金) 13:12

19日午前11時半ごろ、静岡県の「保育園」で「**トラックが保育園に突っ込んだ**」と園の職員から消防に通報がありました。当時、園内には何人の園児がいたかなどはわかっていませんがけが人はいないということです。またトラックを運転していた男性が**軽傷**だということです。現場は**見通しの良い直線道路**で南進していたトラックが**車線をまたいで保育園に突っ込んだ**可能性があるとして調べています。