

工事現場

バックしていた ダンプにはねられ 警備員の男性死亡

バック時は、
まず自分の眼で確認！ 急がず慎重に！

- バック事故は、静止物への衝突が大半
 - 一度停止し、まず見ましょう
 - どこに、何があるのかを把握し、車を動かしましょう
-

2021/2/22(月) 19:46

22日午前8時半ごろ、京都府の工事現場で、男性警備員（70）が、男性（44）が運転するバックしていたダンプにはねられて死亡した。