

運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

※※ 安全に対する心掛け ※※

- 安全確認は確実に
- 車間距離は広く
- 後方の確認回数を増やす

◇冬道の事故防止 追突事故の防止◇

～先を読み キケンを回避 これぞプロ～

- 常に凍結路面を想定した運転を！
- スピードを控え、加害事故も被害事故も防ぐ
- 吹雪の時は、雪煙の中に乗用車がいる！ しっかり減速！
- 右左折時のスリップ事故多発！ しっかり減速！
- 前の車がスリップしても、巻き込まれない車間距離を！

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

◇構内事故の根絶◇

～して安心 しないで後悔 安全確認～

- 慣れ、油断からの、「不確認」をなくす！
- ミラーだけでなく、「自分の目」で確認！
- 出構時は、歩道手前で「一時停止」、安全確認！

夜8時 センターライン越え、トラックと正面衝突

軽乗用車の90歳男性重傷

◇車が動いているときは、いかなる場合も、常に、100%運転に集中しましょう◇

◇目がかゆいは眠気のサイン 運転時の休憩は2時間ごとに◇

2021/2/2(火) 12:17

1日午後8時半ごろ、長野県の国道で軽乗用車とトラックが正面衝突しました。軽乗用車を運転していた男性（90）が肋骨を折るなどの重傷です。トラックを運転していた男性は軽傷だということです。現場は、見通しの良い直線道路で警察は軽乗用車がセンターラインを越えトラックと衝突したとみて原因を調べています。

夜7時 見通しの良い直線道路

高齢女性はねられ死亡、乗用車の会社員の男性を逮捕

◇夜間…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/2/2(火) 9:35

1日午後7時30分ごろ、愛知県の県道で、女性（79）が乗用車にはねられ死亡しました。警察は、乗用車を運転していた会社員の男性容疑者（38）を現行犯逮捕しました。調べに対し、容疑者は「事故を起こしたことは間違いない」と容疑を認めているということです。現場は片側一車線の見通しの良い道路。

用水路に転落 車と法面に挟まれ

19歳男性が死亡

2021/2/2(火) 14:38

1日昼12時50分ごろ、石川県で、道路脇の用水路に転落した軽乗用車とのり面との間に体を挟まれている男性を通りがかった人が発見し、消防に通報しました。この事故で、近くに住む男性（19）が病院に運ばれましたが、胸を強く圧迫されたことにより死亡しました。警察によりますと、現場の用水路は深さが150センチで、当時の水位は15センチほどだったということです。

防波堤の壁に衝突 港で車転落 男性死亡

2021年02月02日 10時53分

1日午前11時半ごろ、岩手県の漁港にいた作業員から、「車が海に落ちた」と知人を通じて警察に通報がありました。消防が海中を捜索したところ、水深8メートルほどの海底で、乗用車と運転席に乗っている男性が沈んでいるのが見つかり、クレーンで引き上げられました。転落したのは、自営業の男性（75）で、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。近くの防波堤の壁には、男性の乗っていた乗用車が衝突した跡が残っていたということで、警察が、事故の原因や当時の状況を調べています。