

運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

◇冬道の事故防止 追突事故の防止◇

～先を読み キケンを回避 これぞプロ～

○ 吹雪の時には、雪煙の中に乗用車がいる

- ・トラックは運転席が高いので先が見える
- ・乗用車は運転席が低いので見えない
- ・前が見えない乗用車は減速をする □ トラックも減速をしないと追突する！

○ 右左折時のスリップ事故多発！ 交差点付近は、そもそも滑りやすい！

- ・右左折時は『徐行』が基本 □ ブレーキ＆ハンドルの『同時操作』は厳禁
～交差点手前でしっかり減速を！～
- ・横断歩行者がいたら、どうする！ □ 雪山などで死角が多い
～やはり、交差点手前でしっかり減速を！～

○ 前の車がスリップしても、巻き込まれない『車間距離』を！

自分が滑る = 周りの車も滑る □ 危険に自ら近づかない！

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

小樽 すれ違いざまに…

大型ダンプと軽乗用車が衝突 シャーベット状態 2人が病院に搬送
安全にすれ違う自信がなければ端に寄って停止

2021/2/6(土) 14:20

6日午前11時20分ごろ、小樽市朝里川温泉1丁目の道道956号で大型ダンプの横に軽乗用車が衝突する事故がありました。乗っていた2人が病院に搬送されました。いずれも意識はあるということです。警察によると、大型ダンプと乗用車はそれぞれ別々の方向に走っていて、すれ違う際に大型ダンプがよけようとしたところ、軽乗用車が衝突したとみられています。事故当時、路面はシャーベット状態だったということです。

Uターン、対向車と衝突

Uターンしようとした軽乗用車の会社員の男性死亡
横断歩道などで中央分離帯が一部途切れている場所
道を間違えてあせっていたか？
△Uターンは、事故の確率が増大！ 避けましょう△

2021/2/6(土) 13:00

5日午後7時30分頃、鳥取県でUターンしようとした軽自動車と反対車線を走ってきた乗用車が衝突した。この事故で軽自動車を運転していた会社員の男性（38）が首を強く打ち死亡が確認された。現場は片側2車線の直線道路で、横断歩道などで中央分離帯が一部途切れている場所。

農業運搬車の下敷き 作業中の男性死亡

伐採樹木を一人で片付けていた
△作業中は、周囲の安全確認、『逃げ場』の確保△

2021/2/6(土) 11:51

5日午後5時15分ごろ、千葉県の住宅敷地内で、この家に住む男性（83）がエンジン付き農業運搬車（全長2メートル、幅1.2メートル）の下敷きになっているのを帰宅した息子（56）が見つけ、119番通報した。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。警察は、作業中に運搬車の操作を誤った可能性があるとみて事故原因を調べている。警察によると、運搬車の荷台には樹木が積まれており、男性は裏山の伐採樹木を一人で片付けていた。

日没直後で薄暗くなっていた

交差点 横断中の高齢女性、乗用車にはねられ死亡

△夜間…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止△

2021/2/6(土) 18:37

5日の午後6時15分頃、宮崎県の交差点で乗用車が直進中に道路を横断していた高齢歩行者をはねる事故がありました。この事故で、道路を横断していた女性（87）が頭などを強くうち死亡が確認されました。事故当時、現場は日没直後で薄暗くなっていた。