

除雪作業中のトラクター横転

トラクターの下敷き

男性死亡

雪だまりに乗り上げたか？
くぼみに引っかかったか？

作業中は、周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

重機、農機具 積み降ろし作業中、
地面の水平確認と
登坂板から外さないように注意しましょう

2021/2/17(水) 19:17

17日午前6時半ごろ、岩手県の特別養護老人ホームの駐車場で近くに住む男性（72）がボランティアで除雪作業をしていたところ、運転していたトラクターが横転しました。

男性はトラクターの下敷きになり死亡しました。

警察によりますと男性は、近所の人と2人でボランティアで除雪作業をしていたということです。

警察はトラクターが雪だまりに乗り上げたか、くぼみに引っかかったとみて事故の詳しい原因を調べています。