

運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

※※ 安全に対する心掛け ※※

- 安全確認は確実に
- 車間距離は広く
- 後方の確認回数を増やす

※※ 巻き込み事故に注意しましょう ※※

- 『死角に歩行者あり』
- 交差点左折時は、ミラーでも、自分の目でも…安全確認の徹底を

◇構内事故の根絶◇

～して安心 しないうで後悔 安全確認～

- 慣れ、油断からの、「不確認」をなくす！
- ミラーだけでなく、「自分の目」で確認！
- 出構時は、歩道手前で「一時停止」、安全確認！

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

夕方5時 横断中の小学生がはねられ足にけが

救護せずに立ち去った 40代の女をひき逃げの疑いで逮捕

◇夕方は、子ども、高齢者に注意しましょう◇
◇もしも、もしも、もしも、…のときは…まず、救護◇

2021/3/5(金) 10:39

4日午後5時ごろ、沖縄県の市道で「男の子がはねられ、車は立ち去った」と119番通報があった。警察によると、道路を横断していた小学3年生の男児が車に接触。左足に擦り傷を負い、病院に搬送されたが命に別条はないという。警察官が逃走した車を捜索したところ、目撃情報と似ている車を発見。同6時半ごろ、車を運転していた40代の女を過失運転致傷と道交法違反(救護義務違反)の容疑で緊急逮捕した。女は容疑を否認している。逮捕容疑は4日午後5時前、市道を横断中の男児と接触し、男児の救護をせずに立ち去った疑い。

夜9時 信号や横断歩道のない交差点

横断中の男性 軽乗用車にはねられ意識不明の重体

◇夜間走行時はハイビームが基本 (ライトをこまめに切り替え、危険を早期に発見)◇
◇道路端の雪の壁が邪魔で、歩行者が見えにくくなっているのに注意しましょう◇

2021/3/6(土) 12:01

5日午後9時ごろ、愛知県の信号や横断歩道のない交差点で、道路を横断していた会社員の男性(58)が軽乗用車にはねられ全身を強く打って意識不明の重体です。警察は、軽乗用車を運転していた女性(74)から話を聞くなどして事故の原因を調べています。

夕方4時 歩行中の68歳男性

乗用車にはねられ意識不明の重体

◇夕方は、子ども、高齢者に注意しましょう◇

2021/3/5(金) 10:26

4日午後4時半ごろ、静岡県内の市道で、歩行中だった68歳の会社員の男性が乗用車にはねられました。男性は頭を強く打ち、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。

大型トレーラーが炎上

荷台に積んだ金属製ホイールが焼ける 国道の一部が一時通行止め

2021/3/4(木) 12:05

4日午前9時半ごろ、三重県の国道で、大型トレーラーから出火しているのを目撃した人が消防に通報しました。消防などによりますと、大型トレーラー1台と荷台に積んでいた金属製のホイールが焼けましたが、およそ1時間後に火は消し止められました。けがをした人はいませんでした。この車両火災の影響で国道の一部間が一時通行止めとなりました。