

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降り作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

※※ 安全に対する心掛け ※※

- 安全確認は確実に
- 車間距離は広く
- 後方の確認回数を増やす

※※ 巻き込み事故に注意しましょう ※※

- 『死角に歩行者あり』
- 交差点左折時は、ミラーでも、自分の目でも…安全確認の徹底を

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降りし確認OK！」

カーブ ダンプがバランス崩し、片輪走行

対向車3台と接触、横転 国道10時間ふさぐ
◇『カーブ』の手前は…十分に、「スピード」を落として走行しましょう◇

2021/3/10(水) 15:24

9日午後0時10分ごろ、京都府の国道で、ダンプが対向車3台と接触。そのはずみでダンプは横転し、積んでいた木のチップが道路上に散乱した。撤去作業のため、午後10時ごろまで通行止めになった。警察によると、走っていたダンプが、カーブでバランスを崩して片輪走行となり、トラック1台と軽四乗用車2台の前部などに接触し横転。ダンプを運転していた40代男性が軽傷を負った。

大型トラックがバイパスへの進入路を誤り

反対車線に入りこんで、逆走

軽乗用車と正面衝突 軽乗用車の女性重体

2021/3/10(水) 12:08

10日午前6時ごろ、三重県の国道で大型トラックが逆走し、正面から走ってきた軽乗用車と衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた20代の女性が全身を強く打っており、意識不明の重体となっています。逆走していた大型トラックの運転手にけがはありませんでした。警察は、大型トラックの運転手がバイパスへの進入路を誤り、反対車線に入りこんでしまい逆走した可能性があるとして、運転手から当時の状況を詳しく聴き、事故原因を調べています。

夜6時 歩いていた高齢男性

会社員女性の軽乗用車にはねられ重傷

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

◇「夜間」…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/3/10(水) 10:44

9日午後6時15分ごろ、福島県の県道で道路を歩いていた高齢の男性が、会社員の女性(28)の軽乗用車にはねられた。男性は頭を強く打ち重傷を負った。

車が道路左側の電柱に衝突

電柱が道路側に傾き、周辺500世帯停電

2021/3/10(水) 14:49

10日午前2時15分ごろ、神奈川県で、40代の女性が運転する乗用車が道路左側の電柱に衝突したと110番通報があった。電柱が道路側に傾き、周辺の約500世帯で停電が発生した。警察によると、女性は軽傷でハンドル操作を誤ったという。