

運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

ドライバーの皆さん！

歩行者・自転車に、『全集中』

- 歩行者・自転車は、予期せぬところから出てきます

「いないだろう」は、禁物です

「いるかもしれない」と常に、集中力を持った運転を！

◇構内事故の根絶◇

～して安心 しないで後悔 安全確認～

- 慣れ、油断からの、「不確認」をなくす！
- ミラーだけでなく、「自分の目」で確認！
- 出構時は、歩道手前で「一時停止」、安全確認！

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

夜7時 横断中の男性はねられ

一時、意識不明の重体

「道路を渡っているのに気付かなかった」

◇『夜間』…歩行者・自転車が、「いるかもしれない」、かもしれない運転で事故防止◇

◇『夜間』…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/3/15(月) 11:57

14日午後7時ごろ、熊本県の国道で80代の男性が運転する乗用車が、道路を横断していた男性（53）をはねました。男性は全身を強く打ち意識不明の重体で病院に運ばれました。現在、意識は回復しているということです。現場は、片側1車線の見通しのよい直線道路で周辺には街灯も設置されていました。警察の聞き取りに乗用車を運転していた男性は「道路を渡っているのに気付かなかった」と話しているということです。

長い下り坂のカーブ付近 5メートル以上転落

中学生ら66人が乗った観光バス、27人死亡、39人が重軽傷

◇『カーブ』の手前は…十分に、「スピード」を落として走行しましょう◇

2021/3/11(木) 13:39

10日夜、インドネシアで中学生ら66人が乗った観光バスが道路から谷に転落、少なくとも27人が死亡し、39人が重軽傷を負った。地元捜索救助当局が明らかにした。地元メディアによると、現場は長い下り坂のカーブ付近で、5メートル以上転落した。近隣にある中学校が企画したツアーで、生徒の親らも乗っていたという。

滝川 飲酒運転の女を逮捕

基準の2倍のアルコール検出

整備不良でパトカーの追跡逃れ、橋の欄干に衝突 前歯折るけが

◇飲酒運転 バレなければいい、事故を起こさなければいいという問題ではない！◇

2021/3/14(日) 12:47

14日午前3時10分ごろ、滝川市で乗用車が橋の欄干に衝突する事故がありました。警察が調べたところ、運転していた女性容疑者（25）から、基準値の2倍のアルコールを検出し酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。この事故の直前、容疑者の車に整備不良を見つけたパトカーが停止するよう求めていましたが、容疑者は住宅街の小道に入り込み、さらに駐車場や車に接触する事故を起こして逃走しました。パトカーが容疑者の車を見つけた数分後に、「信号無視で追い越した車が橋の欄干にぶつかった」という110番通報があり、警察が駆け付けたところ容疑者だったということです。この事故で、容疑者は前歯を折るけがをしています。