運送業の労災、とにかく多い、 「転落・挟まれ」

運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう

- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう ○「吊り下」には、絶対、絶対・・・・入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう「慣れ」の作業◇

※※ 横断歩行者に注意しましょう ※※

- 慣れた道ほど、しっかり前を見て運転に集中!
 - (歩行者や自転車が横断するかもしれません)
- 交差点やその付近では、徹底した安全確認を! (歩行者などの横断に備え、安全確認をしっかり行いましょう)
 - ※ 「バック確認OK !」
 - ※ 「交差点確認OK /」
 - ※ 「積み降ろし確認OK /」

◇右左折時は、『スピード』を十分に落としましょう◇

2021/3/18(木) 12:46

18日午前6時15分ごろ、東京都で「トレーラーが道を曲がりきれず横転したようだ」と110番通報があった。ト レーラーの運転手(50代)は自力で脱出し、けが人はいなかったという。

どちらかが対向車線にはみ出し 早朝5時

大型トラックと軽乗用車が正面衝突

軽乗用車を無免許で運転の少年(17)死亡

◇デイ・ライトで知らせよう・・・自分の存在 はみ出し、正面衝突事故防止◇ ◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

2021/3/17(水) 11:50

17日午前5時15分ごろ、岐阜県の国道で軽乗用車と大型トラックが正面衝突しました。警察によるとこの事故 で、<mark>無免許</mark>で軽乗用車を<mark>運転</mark>していた<mark>17歳</mark>の少年が<mark>死亡</mark>しました。同乗していた18歳の少年が<mark>軽傷</mark>です。トラックを運転していた男性(67)にけがはありませんでした。現場は<mark>見通しのいい直線道路</mark>で、警察はどちらかの車 が対向車線にはみ出したとみて、事故の原因を調べています。

転車の女性はねられ大けが

横断歩道や信号のない交差 ◇「雪どけ」が進み、「自転車」事故が多発します 注意しましょう◇

2021/3/18(木) 8:09

17日<mark>午後9時</mark>半頃、宮城県の横断歩道や信号機のない市道交差点で自転車に乗っていた女子大学生(22)が左 から走ってきた<mark>軽乗用車</mark>にはねられました。この事故で女子大学生は<mark>鎖骨を折るなどの大けが</mark>をして病院に運ば れました。警察は、軽乗用車を運転していた男性容疑者(47)を現行犯逮捕しました。

警察官を書類送検、減給の懲戒処分、依願退職 ◇「酒は抜けていると思った」・・・そんな話が理由になるか!◇

2021/3/18(木) 7:01

微量のアルコールを体に含んだ状態で当て逃げ事故を起こしたとして、60代男性警部補が事故不申告、酒気帯 び運転の疑いで書類送検されたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、書類送検容 疑は1月、車で警察署に<mark>通勤中、市内で道路脇のポール</mark>に衝突する<mark>物損事故</mark>を起こしたのに申告しなかった疑い 。捜査関係者の説明では、警部補の<mark>車が破損</mark>していたため、当て逃げが発覚。前日に飲酒しており、呼気からア ルコールが検出されたが、酒気帯び運転の基準値に満たなかった。警部補は「反省している。気が動転していた 」と話したという。警察は今月4日付で警部補を懲戒処分にした。既に<mark>依願退職</mark>したという。