

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降り作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

※※ 冬の交差点での事故防止 ※※

- 冬道は滑りやすい！ 停止線が見えないことを念頭に
- 交差点付近では、早めのブレーキ…そして安全確認
- 漫然運転、わき見で、信号や一時停止の見落とすおそれがあります
- 視野は常に広く、信号や標識をしっかりと確認しましょう

※※ 北海道内各地で重傷事故多発 ※※

- 車道を歩く歩行者を見逃さないようにしましょう
- 歩行者の進行を妨げないように、安全な間隔をあけるか徐行しましょう
- スピードが上がるほど『死』の危険が高まります
- 凍結路面では、車は予期せぬ動きをしてしまいます
- 歩行者にも『優しい』、『思いやり』運転を心がけましょう

※※ 雪山で見えにくい時は… ※※ 身を乗り出して確認！

- 足元は、凍って危険です
- 「飛び降りる」ことは、厳禁
- 荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降りし確認OK！」

深夜4時 国道の**車道脇**を歩いていた76歳女性

大型トラックにはねられ死亡

◇「夜間」…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/3/1(月) 11:48

1日午前4時半ごろ、京都府の国道で、女性(76)が、会社員男性(54)の大型トラックにはねられ、全身を強く打って死亡した。警察によると、現場は片側2車線の直線道路で、女性は**車道脇**を歩いていたという。

苦小牧 **信号のない場所**

横断していた80代女性はねられ死亡

◇信号のない場所 『渡って来るかも…』しれません、『慎重に運転』しましょう◇

2021/3/1(月) 11:50

1日午前8時10分ごろ、苦小牧市川沿町6丁目の市道で、道路を横断していた80代の女性が、右から直進してきた軽乗用車にはねられ死亡しました。警察は、軽乗用車を運転していた女性(56)を現行犯逮捕しました。現場は片側1車線の信号機などのない場所で、調べに対し女性は「前をよく見ていなかった」と話している。

夜7時 **横断歩道や信号のない場所**

横断していた男性、回送中の路線バスにはねられ死亡

「ブレーキをかけたが間に合わなかった」

◇信号のない場所 『渡って来るかも…』しれません、『慎重に運転』しましょう◇

◇「夜間」…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/3/1(月) 12:35

28日午後7時半ごろ、兵庫県の市道で、回送運転中の路線バスが道路を横断していた男性(75)をはねました。男性は、頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場は、片側3車線の直線道路で横断歩道や信号はなく、バスを運転していた男性は、「ブレーキをかけたが間に合わなかった」と話している。