

## 運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

### 運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

### ◇見直そう 「慣れ」の作業◇

#### 交通事故を起さない・遭わないために

- 眠気を感じたり、疲れを感じたら、道の駅やコンビニの駐車場で休憩をとりましょう
- 疲れている自覚がなくても長時間運転する時は、2時間毎に休憩をとりましょう
- いつもの慣れた道路こそ油断禁物！
- いつ危険な状況が起こるかわかりません
- 「かも知れない運転」を心がけ、目的地まで緊張感を持った運転を心がけましょう

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

#### タクシーが歩道に乗り上げ

女性をはねた後に、店舗に突っ込む

お客さんが手をあげて、ブレーキを踏んで寄せようと思っていたら・・・

2021/3/22(月) 10:40

21日の午後7時すぎ、大阪府の国道で「歩行者がタクシーにはねられた」と119番通報がありました。警察によりますと、タクシーが歩道に乗り上げ、歩行者の女性(30代)をはねた後、店舗に突っ込んだということです。女性は軽傷です。事故直後、タクシーを運転していた男性(57)が現場で取材に応じました。(タクシーを運転していた男性)「お客さんが手をあげて、ブレーキを踏んで寄せようと思っていたら、金属で滑って滑ってここまで来た。ブレーキをちょっと踏んだら滑って。」警察は、この男性がアクセルとブレーキを踏み間違えた可能性もあるとみて、事故原因を詳しく調べています。

#### 深夜11時 「血だらけで道路の中央に人が…」

ひき逃げ？ 男性死亡

付近の防犯カメラの映像を確認するなど

逃げた車の行方を捜査

2021/3/23(火) 12:12

22日午後11時半前、福岡県で「血だらけで道路の中央に人が倒れている」と、散歩していた男性から通報がありました。男性は車にはねられたとみられ、体の損傷が激しく、駆けつけた救急がその場で死亡を確認しました。現場は見通しの良い県道で、近くには信号機がある横断歩道がありました。警察はひかれた男性の身元の特定を進めるとともに、付近の防犯カメラの映像を確認するなど、ひき逃げ事件として逃げた車の行方を捜査しています。

#### 夜7時 ひき逃げか

路上に倒れていた73歳男性重傷

男性は、酒に酔っていたとみられる

2021/3/23(火) 8:46

22日午後7時20分ごろ、兵庫県の市道交差点で、男性(73)が倒れているのが見つかった。警察によると、男性は顔や肩の骨を折る重傷を負っており、車などにはねられた可能性があるとみて、ひき逃げ容疑で調べる。同署によると、男性が倒れた際の目撃はなかった。男性は酒に酔っていたとみられる。車で通りがかった男性が、路上にうつぶせで倒れている被害者の男性を発見し、110番した。

#### 信号無視 停止求められたが…パトカーから逃走

別の交差点で、乗用車と出合い頭に衝突 1人けが

2021/3/23(火) 7:46

22日午後9時ごろ、愛知県でパトカーから逃走した車が乗用車に衝突する事故があり、警察は信号を無視した疑いで会社員の男性容疑者(25)を逮捕しました。容疑者は直前に別の交差点で信号無視をした疑いで警察から停止を求められていたがそのまま逃走し、さらに信号無視をした上、別の乗用車と出合い頭に衝突してようやく停車しました。乗用車を運転していた男性(27)にけがはありませんでしたが、容疑者がひじなどをすりむく軽傷です。調べに対し容疑者は容疑を認めているということです。