

## 運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

### 運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降り作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

### ◇見直そう「慣れ」の作業◇

### 交通事故を起さない・遭わないために

- 眠気を感じたり、疲れを感じたら、道の駅やコンビニの駐車場で休憩をとりましょう
- 疲れている自覚がなくても長時間運転する時は、2時間毎に休憩をとりましょう
- いつもの慣れた道路こそ油断禁物！
- いつ危険な状況が起こるかわかりません
- 「かも知れない運転」を心がけ、目的地まで緊張感を持った運転を心がけましょう

### 子供を交通事故から守るために

- 小学校や児童会館の周辺は、子供たちの生活圏内です
- 特に、交差点やその付近等では、子供たちが『道路を横断していないか』よく確認
- 安全な速度と子供たちを気遣う思いやりのある運転で、交通事故防止に努めましょう！

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

### 早朝6時 歩道を乗り越え 国道脇のアパートに 大型トレーラー突っ込む

「地震かと思った…」

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

◇目がかゆいは眠気のサイン 運転時の休憩は2時間ごとに◇

2021/3/24(水) 12:14

24日午前6時前、長野県の国道で、大型トレーラーが歩道を乗り越え、2階建てアパートに突っ込みました。階段などがある共用部分で止まり、けが人はいませんでした。アパートの住人：「大きな地震が来たかと思った」国道は見通しの良い直線で、警察は運転手から話を聞くなどして原因を調べています。

### 下りの緩やかな左カーブ

乗用車が道路を外れ

2メートル転落、横転、炎上 1人の遺体

◇『カーブ』の手前は…十分に、「スピード」を落として走行しましょう◇

2021/3/24(水) 17:36

24日正午頃、長野県の市道で、乗用車が道路を逸脱し、高さ2メートルほどの法面を飛び越えて横転する事故がありました。その後、車は炎上し近くの竹やぶなどに延焼。火はおよそ30分で消し止められましたが、車内から運転手とみられる1人の遺体が見つかりました。現場は下りの緩やかな左カーブ。

### 粉末状のコークスの下敷き、男性が重体

ベルトコンベアーの点検中

◇作業前は、『事前打ち合わせ』◇

◇作業中は、周囲の安全確認、『逃げ場』の確保◇

2021/3/24(水) 23:11

24日午後3時10分ごろ、神奈川県製の製鉄所で、粉末状のコークスが落下し作業中だった会社員の男性(39)が下敷きになった。男性は約40分後に救助されたが、意識不明の重体。警察が事故原因を調べている。警察によると、男性はコークスを運ぶベルトコンベアーに不具合が生じたことから、装置を止めて調べていたという。

### 飲酒運転 国道を逆走…向かってきた車2台と衝突

酒酔い運転容疑で37歳男性逮捕

◇飲酒運転 こんなことで、自分の人生を「棒に振ってよいのか」◇

2021/3/19(金) 11:57

17日午後11時25分ごろ、千葉県で酒に酔った状態で軽乗用車を運転。酒酔い運転の疑いで男性(37)を現行犯逮捕した。警察によると、一方通行箇所を逆走し、向かってきた車2台と衝突する事故を起こして発覚。