

運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

運転手が荷主企業・現場などで荷物を積み降しする際に荷台から誤って転落して負傷する例が目立っている
今後、高所作業での積み降し時に脚立や足場の点検を十分に行うようにしましょう

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

交通事故を起さない・遭わないために

- 眠気を感じたり、疲れを感じたら、道の駅やコンビニの駐車場で休憩をとりましょう
- 疲れている自覚がなくても長時間運転する時は、2時間毎に休憩をとりましょう
- いつもの慣れた道路こそ油断禁物！
- いつ危険な状況が起こるかわかりません
- 「かも知れない運転」を心がけ、目的地まで緊張感を持った運転を心がけましょう

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

早朝5時 信号と横断歩道のある国道交差点

歩いて渡っていた女性はねられ死亡

「歩行者に気付かなかった」

◇『早朝』…歩行者・自転車が、「いるかもしれない」、かもしれない運転で事故防止◇

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

2021/3/25(木) 12:55

25日午前5時過ぎ、熊本県の信号機と横断歩道がある国道の交差点で道路を歩いて渡っていた近くに住む女性(69)が軽自動車にはねられ、全身を強く打ち死亡しました。軽自動車を運転していた男性は「歩行者に気付かなかった」と話しているということで、警察が事故の原因について調べています。

女満別 帰宅後、車を降りた夫婦が

動き出した車に、夫がひかれ、骨盤骨折の重傷

運転の妻、「パーキングにしていたのに」

◇車を降りる時は、「シフトの確認」、「サイドブレーキの確認」◇

2021/3/25(木) 10:05

24日午後7時半過ぎ、大空町女満別にある住宅の敷地内で、81歳の男性が車にひかれる事故がありました。警察によりますと、男性と妻(76)が軽自動車で帰宅し車を降りたところ、車が動き出して先に歩いていた男性をひいたということです。車を運転していた妻は「ギアをパーキングに入れていたのに動き出した」と話しているということです。警察は操作ミスがあったとみて調べています。夫は骨盤を骨折する重傷を負い病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。

午前4時 120トン大型クレーン車 側壁に衝突

対向車線に突っ込む 車線ふさぎ、一時通行止め

運転手、骨折の重傷

◇目がかゆいは眠気のサイン 運転時の休憩は2時間ごとに◇

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

2021/3/25(木) 12:12

25日午前4時前、和歌山県の京奈和自動車道で、「クレーン車が中央分離帯に突っ込んでいます」と警察に通報がありました。警察によりますと、120トンの大型クレーン車が側壁にぶつかったはずみで対向車線に突っ込み、運転手が骨折する重傷を負ったということです。この事故で、上下線の一部が一時通行止めとなりました。

渋滞 観光バスにバイク追突

バイクの男性、高架から10メートル下の道路に転落、死亡

2021/3/25(木) 12:03

25日午前7時ごろ、大阪府で、観光バスにバイクが追突し、はずみでバイクを運転していた男性は、高架から約10メートル下の道路に転落、その後、死亡が確認された。現場は当時渋滞していて、警察が事故に至った経緯を調べている。