

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降し作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の運転・「慣れ」の作業◇

交通事故を起さない・遭わないために

- 眠気を感じたり、疲れを感じたら、道の駅やコンビニの駐車場で休憩をとりましょう
- 疲れている自覚がなくても長時間運転する時は、2時間毎に休憩をとりましょう
- いつもの慣れた道路こそ油断禁物！
- いつ危険な状況が起こるかわかりません
- 「かも知れない運転」を心がけ、目的地まで緊張感を持った運転を心がけましょう

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

早朝5時 **停止中の重トレーラーに追突** **誘導車(後導車)の男性が死亡**

2021/3/26(金) 12:00

26日午前4時45分ごろ、静岡県の国道で重トレーラーに誘導車(後導車)が追突しました。この事故で乗用車を運転していた50代とみられる男性が、頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。重トレーラーを運転していた男性(55)にけがはありませんでした。警察によりますと、重トレーラーは国道を西へ向かっていて事故発生時は停止した状態だったということです。

はみ出し 大型トラックと正面衝突

乗用車の男性、一時意識不明

◇**デイ・ライト**で知らせよう…**自分の存在** はみ出し、**正面衝突**事故防止◇

2021/3/26(金) 12:24

26日午前5時45分頃、長崎県の国道で乗用車と大型トラックが正面衝突した。乗用車を運転していた20代の男性が意識不明の状態と病院に搬送されたが、現在、意識は回復していて命に別条はないという。大型トラックの50代の男性にケガはなかった。現場は片側1車線の直線道路で乗用車が対向車線にはみ出したとみて警察が事故の原因を調べている。

交差点 **左折車にはねられ**

横断歩道を渡っていた自転車の親子3人がけが

1人は車の下敷きになったが、幸い命には別状なかった

◇**左折は死角**が多い！ **ハンドルを切る前に確認**！◇

2021/3/25(木) 20:28

25日午後4時ごろ、大阪府の交差点で、歩行者の女性から「車と自転車の交通事故があった」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、自転車に乗って横断歩道を渡っていたとみられる20代の女性と子ども2人が左折してきた車にはねられ、3人ともけがをしました。3人は親子とみられ、少なくとも1人は、車の下敷きになりましたが、3人とも、命に別条はないということです。警察が車を運転していた50代の女性から話を聞くなどして、事故の原因を調べています。

トラック運転手が**追突死亡**事故

限度を超える時間外労働で運送業者など書類送検

2021/3/19(金) 1:01

労働基準監督署は18日、徳島県の貨物運送業の会社と同社の男性代表取締役(55)を労働基準法違反の疑いで書類送検した。書類送検容疑は昨年7~9月、トラック運転手4人に、労使協定で定めた1日7時間、1カ月93時間の限度を超える時間外労働をさせた疑い。時間外労働は最大1日11時間35分、1カ月164時間35分に及んだとしている。運転手の1人は10月に滋賀県の高速度道路で追突死亡事故を起こした。