

## 運送業の労災、とにかく多い、「転落・挟まれ」

### 運転手 積み降し作業時、荷台から転落事故多発

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはざまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の運転・「慣れ」の作業◇

### 交通事故を起さない・遭わないために

- 眠気を感じたり、疲れを感じたら、道の駅やコンビニの駐車場で休憩をとりましょう
- 疲れている自覚がなくても長時間運転する時は、2時間毎に休憩をとりましょう
- いつもの慣れた道路こそ油断禁物！
- いつ危険な状況が起こるかわかりません
- 「かも知れない運転」を心がけ、目的地まで緊張感を持った運転を心がけましょう

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

## 夜7時 自転車の高齢男性

### 後ろから来た軽トラックにはねられ死亡

「ぶつかる直前に自転車に気づいた」

◇「夜間」…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/3/29(月) 8:13

28日午後7時頃、宮城県の町道で自転車に乗っていた男性（90）が、後ろからきた軽トラックにはねられ、死亡しました。現場は、片側1車線の直線道路で、軽トラックを運転していた男性（71）は、警察の調べに対し、「ぶつかる直前に自転車に気づいた」と話しているということです。

## タンクローリーがガードレールに衝突、横転

### 運転手の男性死亡

積んであったLPガスが漏れ出したため、5時間半にわたって通行止め

◇『カーブ』の手前は…十分に、「スピード」を落として走行しましょう◇

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

2021/3/28(日) 18:16

28日午前6時すぎ、栃木県の北関東自動車道で、タンクローリーがガードレールにぶつかり、そのはずみで横転した。この事故で、タンクローリーを運転していた男性（26）が死亡した。現場では、タンクローリーに積んであったLPガスが漏れ出したため、およそ5時間半にわたって通行止めとなった。

## 深夜の交差点 どちらかが信号無視

### 自転車の男性がはねられ、意識不明の重体

◇「深夜」…「信号を無視して」、渡って来る歩行者・自転車が、『いるかもしれない』◇

◇「夜間」…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/3/28(日) 19:19

28日午前2時15分ごろ、広島県で横断歩道を自転車で渡っていた男性が直進してきた乗用車にはねられ、全身を強く打ち意識不明の重体。乗用車を運転していた女性にけがはなかった。警察はどちらかが信号を無視した可能性があるとみて、事故の原因を調べている。

## 夜 トラックが追突、軽乗用車の男性死亡

### 事故の前に故障車、「速度規制」

◇2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命◇

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

2021/3/27(土) 14:20

26日夜、群馬県の北関東自動車道でトラックが軽乗用車に追突する事故があり、軽乗用車が横転し運転していた男性（32）が死亡、もう1人が重傷となっています。車体は大きく壊れ、フロントガラスも大破しています。警察によりますと、事故前に故障車があるという通報があり、付近では速度規制がかけられていたということです。警察は、事故の詳しい原因など調べを進めています。