

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降り作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

※※ 雪山で見えにくい時は… ※※ 身を乗り出して確認！

- 雪山の陰からの飛び出し注意！
- 脇道から乗用車・人が出て来るかも知れません！

◇ツルツル路面にご用心◇

- 凍結路面こそ、『スピードダウン』
- 『急ブレーキ』、『急ハンドル』は、『スリップ』の原因
- 道路を渡る歩行者を、『見落とすな』
- 『ハイビーム』で、歩行者を『早めに発見』

- 足元は、凍って危険です
- 「飛び降りる」ことは、厳禁
- 荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

鉄筋150本が崩れ、作業員3人が下敷き

2人死亡、1人大けが事故

「鉄筋が倒れるとは思っていなかった」

鉄筋が倒れないようにする措置を十分とっていなかった

現場の責任者らを書類送検

◇作業前は、『事前打ち合わせ』と、周囲の安全確認、『逃げ場』の確保◇

2021/3/2(火) 2:57

2014年、東京都でマンションの建設作業中、立てかけられていた鉄筋およそ150本が突然倒れ、男性作業員3人が下敷きになり、2人が死亡、1人が大けがをしたものです。警視庁によりますと、鉄筋の重さは1本およそ40キログラムで、鉄筋を支えていた架台ごと倒壊したということです。警視庁は、鉄筋が倒れないようにする措置を十分とっていなかったとして、現場責任者2人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検しました。2人は容疑を認め、「鉄筋が倒れるとは思っていなかった」「亡くなった方に申し訳ない」と話しているということです。

交差点 **スピード出し過ぎ**

ミキサー車が横転

◇交差点 右左折時は、『スピード』を十分に落としましょう◇

2021/3/1(月) 23:08

1日午前9時45分ごろ、東京都の交差点で、ミキサー車が横転し、あたりにコンクリートが散乱しました。現場は一時騒然としました。警視庁は事故の原因などを詳しく調べることにしています。

国道交差点 **信号待ちの車列に追突**

停車していた4台の車が次々に玉突き衝突 5人重軽傷

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

2021/3/1(月) 18:42

1日午前8時10分頃、富山県の国道交差点で信号待ちをしていた車の列の最後尾に男性(74)が運転する軽トラックが追突。このはずみで、停車していた4台の車が次々に玉突き衝突しました。この事故で、最初に追突された男性(85)がろっ骨を折る重傷を負ったほか、4人が首や腰に軽いけがをしました。