

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降り作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

※※ 北海道内各地で**重傷事故多発** ※※

- 車道を歩く歩行者を見逃さないようにしましょう
- 歩行者の進行を妨げないように、安全な間隔をあけるか徐行しましょう
- スピードが上がるほど『死』の危険が高まります
- 凍結路面では、車は**予期せぬ動き**をしてしまいます
- 歩行者にも『優しい』、『思いやり』運転を心がけましょう

※※ **大型車は、巻き込み事故に注意**しましょう ※※

- 『**死角に歩行者あり**』
- 交差点**左折**時は、ミラーでも、自分の目でも…安全確認の徹底を

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

夕方**5時** **横断中の小学生**がはねられ**足にけが**

救護せずに立ち去った 40代の女をひき逃げの疑いで逮捕

◇夕方は、子ども、高齢者に注意しましょう◇
◇もしも、もしも、もしも、…のときは…**まず、救護**◇

2021/3/5(金) 10:39

4日午後5時ごろ、沖縄県の市道で「男の子がはねられ、車は立ち去った」と119番通報があった。警察によると、道路を横断していた小学3年生の男児が車に接触。左足に擦り傷を負い、病院に搬送されたが命に別条はないという。警察官が逃走した車を捜索したところ、目撃情報と似ている車を発見。同6時半ごろ、車を運転していた40代の女を**過失運転致傷**と道交法違反（**救護義務違反**）の容疑で緊急逮捕した。女は容疑を否認している。逮捕容疑は4日午後5時前、市道を**横断中の男児と接触し、男児の救護をせずに立ち去った**疑い。

夜**9時** 信号や横断歩道のない**交差点**

横断中の男性 軽乗用車にはねられ**意識不明の重体**

◇夜間走行時は**ハイビーム**が基本（ライトをこまめに切り替え、危険を早期に発見）◇
◇道路端の**雪の壁**が邪魔で、歩行者が**見えにくくなっている**ので注意しましょう◇

2021/3/6(土) 12:01

5日午後9時ごろ、愛知県の**信号や横断歩道のない交差点**で、道路を横断していた会社員の男性（58）が**軽乗用車**にはねられ全身を強く打って**意識不明の重体**です。警察は、軽乗用車を運転していた女性（74）から話を聞くなどして事故の原因を調べています。

夕方**4時** **歩行中の68歳男性**

乗用車にはねられ**意識不明の重体**

◇夕方は、子ども、高齢者に注意しましょう◇

2021/3/5(金) 10:26

4日午後4時半ごろ、静岡県の市道で、**歩行中**だった68歳の会社員の男性が**乗用車**にはねられました。男性は頭を強く打ち、病院に搬送されましたが**意識不明の重体**です。

大型トレーラーが炎上

荷台に積んだ**金属製ホイール**が焼ける 国道の一部が一時**通行止め**

2021/3/4(木) 12:05

4日午前9時半ごろ、三重県の国道で、**大型トレーラー**から**出火**しているのを目撃した人が消防に通報しました。消防などによりますと、大型トレーラー1台と荷台に積んでいた**金属製のホイール**が焼けましたが、およそ1時間後に火は消し止められました。けがをした人はいませんでした。この車両火災の影響で国道の一部間が**一時通行止め**となりました。