

交差点

バックホーを積んだトラック

信号機に衝突、なぎ倒し横転

交差点を曲る時は、

十分にスピードを落としましょう

2021/3/11(木) 12:13

11日午前8時すぎ、神奈川県のT字路の交差点で、トラックが信号機に衝突してなぎ倒したということです。

トラックは荷台にバックホーを積んで走行中に、信号機に衝突したはずみで横転したとみられていて、運転していた男性（39）が手に軽いケガをしました。