

# 鋼材が落下

## 作業中にチェーン絡まり宙づり

## 男性が左足骨折

チェーンで吊り下げた鋼材を輸送中、鋼材が落下

作業前は、『事前打ち合わせ』と、

周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

2021/2/24(水) 12:12

23日午前11時ごろ、徳島県の橋脚工事現場で、作業中だった男性会社員(31)の左足がチェーンに絡まり、足の骨を折る6カ月の重傷を負った。

警察によると、男性は高さ約2メートルの足場の上で、チェーンで吊り下げた鋼材(長さ約1・5メートル、重さ600キロ)を運んでいた。

鋼材が落下した弾みで、チェーンが左足首に絡まって宙吊りになった。

工事関係者が119番し、病院に運ばれた。