背中を荷台の外側に向けない

河川敷に背を向けた際に
バランスを崩し、転落

ミキサー車誘導の60歳男性
8メートル下の河川敷に転落、死亡

転落を未然に防ぐ
『背中を荷台の外側に向けない』ようにする
（後ずさりは厳禁）

足を滑らせ、荷台からの転落に注意しましょう

2021/3/9(火) 6:31

8日午後3時20分ごろ、徳島県の県道沿いの斜面を補強する工事現場で交通誘導をしていた警備員の男性（60）が、約7.7メートル下の河川敷に転落した。

駆け付けた消防組合員が男性を引き上げ、その場で死亡が確認された。

警察によると、男性は工事現場を出入りするミキサー車を誘導しており、河川敷に背を向けた際にバランスを崩した。

県道の幅は2.9メートルで高さ75センチのガードレールがあったが、乗り越えて落ちたとみられる。